



Prot. n. 023/2025 del 03/06/2025

Al Signor Direttore
Casa Circondariale
Bologna

Signor Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria
Bologna

Provveditorato Regionale
Amministrazione Penitenziaria
Nucleo Territoriale per il Servizio VISAG
Bologna

Direzione Casa Circondariale
Al Responsabile servizio di Prevenzione e protezione
Bologna

Agli R.L.S.
Bologna

Oggetto: Microclima posti di servizio - Muro di cinta e disinfestazione situazione allarmante.

Signor Direttore,

Con nota Prot. 019/25 del 02.05 avevamo già segnalato le ormai note problematiche delle condizioni di lavoro, di igiene e di salubrità di alcuni luoghi e ambienti di lavoro destinati al personale di Polizia Penitenziaria.

In particolare ci riferiamo ai posti di servizio delle cd. “sentinelle” e delle condizioni di tutto il muro di cinta compreso il Corpo di guardia.

Nel suo riscontro ci aveva informato di aver chiesto dei preventivi per le nuove macchine e di aver provveduto per la disinfestazione ma duole segnalare come la situazione sia peggiorata.

Negli ultimi giorni le temperature hanno superato i 30 gradi, il muro di cinta è pieno di zanzare, vespe e topi e, le colleghe, sempre più spesso scendono dal muro esasperate, disidratate e piene di punture di insetti senza contare che in queste condizioni, anche la lucidità e il livello di vigilanza sono chiaramente compromessi.

Basta salire sul corpo di guardia e ci si renderà conto come la situazione è lampanteil locale è pieno zeppo di zanzare ed altri insetti che vivono sui muri pronti a saltare sul Preposto e sulle varie sentinelle che passano.

Peraltro, in questi giorni, giunge notizia che molto spesso viene aperta anche la garitta 2 ma, pur comprendendo le ragioni di sicurezza, non si comprende come un datore di lavoro può permettersi di far prestare attività lavorative in luoghi insalubri al proprio Personale


Oltre al muro di cinta vi sono postazioni di lavoro dove i climatizzatori necessitano di pulizia o di sostituzioni come ad esempio l'ufficio servizi ntp.

La salute e la sicurezza del personale, così come l'efficienza del servizio, devono obbligatoriamente passare per un mantenimento del microclima all'interno degli standard in materia (D.Lgs.81/08)

All'Organo di Vigilanza (VISAG) nello specifico, si trasmette la nota per competenza chiedendo di realizzare tutte le attività di **verifica e di controllo** ad esso demandate dal Decreto Legislativo 81/08 in materia di salute e sicurezza del personale e di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sorveglianza sanitaria e di rispetto delle norme di sicurezza di impianti e attrezzature,

Nella speranza di un riscontro immediato a detta segnalazione, saluto distintamente.

**Il Segretario Nazionale
Domenico Maldarizzi**





Prot. n. 019/2025 del 02/05/2025

Al Signor Direttore
Casa Circondariale
Bologna

e p.c. Signor Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria
Bologna

Oggetto: Microclima muro di cinta e disinfestazione

Signor Direttore,

Con l'arrivo delle prime temperature da stagione estiva, in molti ambienti della Casa Circondariale di Bologna ed in particolare nelle postazioni del muro di cinta, si ripropone l'ormai noto problema dell'eccessiva calura che si raggiunge al suo interno.

Attualmente ci viene segnalato che i climatizzatori non sono funzionanti e, non sappiamo se per rottura degli stessi o sempre per la mancanza dell'energia elettrica già segnalata con nostra nota n. 29/24 del 05.11.2024.

E' evidente che le altissime temperature che, di qui a breve si raggiungeranno e l'elevato tasso di umidità, tipico della zona, portano il personale a situazioni asfissianti e lo espongono a enormi rischi per la salute.

Non solo. Abbiamo ragione di credere che, in queste condizioni, anche la lucidità e il livello di vigilanza sono chiaramente compromesse.

Premesso quanto sopra, si chiede di attivare urgentemente il ripristino dei climatizzatori nei posti di servizio soprattutto per quelli presidiati dal Personale nell'arco delle 24 h del muro di cinta.

La salute e la sicurezza del personale, così come l'efficienza del servizio, devono obbligatoriamente passare per un mantenimento del microclima all'interno degli standard in materia (D.Lgs.81/08).

Nel rammentare le responsabilità in capo al "Datore di Lavoro" in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08), si auspica un immediato intervento atto a scongiurare spiacevoli episodi.

Inoltre sarebbe opportuno far partire immediatamente una adeguata disinfestazione al fine di debellare il solito problema di alcuni insetti molesti, quali zanzare e vespe che, oltre al fastidio provocato dalle loro punture, possono rappresentare un vero e proprio pericolo per il Personale eventualmente allergico, che può rischiare forti shock anafilattici visto che è sempre più facile vedere Agenti scendere dal muro con un'estesa reazione infiammatoria cutanea dovuta a punture di insetti.

Nella speranza di un riscontro immediato a detta segnalazione, saluto distintamente.

Il Segretario Nazionale
Domenico Maldarizzi



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE
"Rocco D'Amato"
Ufficio Segreteria Affari Generali

Alla O.S. UIL PA
Coordinamento Provinciale
BOLOGNA

E p.c.
Al Provveditorato Regionale
Amministrazione Penitenziaria di
BOLOGNA

Oggetto: Microclima muro di cinta e disinfestazione

In riferimento alla nota n. 19 del 2.5.2025, si comunica che è stata già disposta una disinfestazione dell'intero istituto.

Per quanto riguarda l'installazione dei condizionatori nelle garitte si attendono i preventivi per l'installazione delle macchine.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Rosa Alba Casella

